



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛУРГПРОКАТМОНТАЖ

Исх. № _____ от _____ 2006г.
Вх. № _____ от _____ 2006г.

121309 г. Москва., ул. Новозаводская д.21, под.1
тел./факс: (495) 145-36-54, 145-33-64, 142-48-19

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ЗАО ПП «ВОЛКОПАНИ»

« 12 » декабря 2006 г.

ЗАО ПП «Волкомпани» в период с октября по декабрь 2006 года выполняли работы по защите от коррозии внутренней и наружной поверхности резервуара РВСП-5000 м³ на объекте ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»

Всего защищено более 3200 м².

Для защиты внутренней поверхности использовали:

- эмаль Inerta 260.

Для защиты наружной поверхности использовались:

- Грунт Interseal 670 HS;

- эмаль Interthane 990.

Работы выполнялись в соответствии с требованиями стандартов ИСО-9000, собственным оборудованием и транспортом ЗАО ПП «Волкомпани». Персонал ЗАО ПП «Волкомпани» работает профессионально и с высоким качеством.

Все работы были выполнены, несмотря на неблагоприятные климатические условия и на то, что работы производились при низких температурах (до -37°C). Для этих целей предприятие «Волкомпани» заказало и смонтировало Мегашатёр над всей поверхностью РВСП-5000 м³. С помощью обогревающего оборудования создали необходимые оптимальные условия для работ по антикоррозионной защите резервуара под мегатентом в условиях крайнего севера.

Замечаний по качеству работ у служб контроля качества и служб эксплуатации нет. Замечаний по охране труда и ТБ нет. Нарушений распорядка на объектах Заказчика нет.

Руководство и линейный персонал ЗАО ПП «Волкомпани» в любых ситуациях конструктивно сотрудничает с представителями генподрядчика, и находит компромиссное решение оперативных вопросов.

Считаем целесообразным привлекать ЗАО ПП «Волкомпани» для выполнения антикоррозионных работ в 2007 году.

Директор ООО «Металлургпрокатмонтаж» _____ Иваненко А.В.

