

## ОТЗЫВ

О РАБОТЕ ЗАО ПП «ВОЛКОМПАНИ»  
На производственных объектах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

«22» января 2002 г.

ЗАО ПП «Волкомпани» в период с июня по октябрь 2001г. выполняло работы по защите от коррозии внутренней поверхности резервуаров, вводимых в работу после ремонта:

- РВС-10000 №1 (ЦППН – 1, г.Мегион) - днище и боковая стенка на высоту 4,5м;
- Резервуары РВС 5000 №12, РВС 5000 №4 (ЦППН-2, Аган) - днище и боковая стенка на высоту 7,5м.
- Отстойник ОГ-100П (ЦПС «Кетовского» м/р) - полная поверхность;
- Строящийся РВС-100 маслохранилище (пр. база упр. ЭЭС и ЭО, г.Мегион) - полная поверхность.

Работы проводились по Руководящему документу РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина «Инструкция по защите от коррозии внутренней поверхности промысловых резервуаров и отстойников армированным лакокрасочным покрытием усиленного типа из безрастворительных эпоксидных материалов».

Для защиты внутренней поверхности использовались:

- грунт Б-ЭП - 0261(Эпобен);
- эмаль Б-ЭП – 610(Эпобен).

Замечаний по качеству работ у служб контроля качества и служб эксплуатации нет.

Замечаний по внутреннему распорядку, технике безопасности, охране труда и экологии нет.

Работы выполнялись в круглосуточном режиме, собственными материалами, оборудованием и транспортом ЗАО ПП «Волкомпани», что позволило максимально эффективно использовать время, выделенное для защиты оборудования от коррозии.

Главный инженер  
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

/С.В.Порецкий/

Директор по ПР и капитальному строительству  
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

/М.Ю.Мухин/

Начальник отдела ППНиГ  
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

/Е.С.Фадеев/