



НОВАТЭК ПУРОВСКИЙ ЗПК

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Почтовый адрес: а/я 51, г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, Россия, 629851.
Юр. адрес: железнодорожный разъезд «Лимбей», Пуровский район, ЯНАО, Россия.
Т: +7 (34997) 4 63 00. Ф: +7 (34997) 4 64 64. E: common@nova-zpk.ru

ОТЗЫВ

о работе ЗАО ПП «Волкомпани»

Для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту оборудования с заменой антикоррозионного покрытия на объектах ООО «НОВАТЭК - Пуровский ЗПК» в 2007 году привлекалось ЗАО ПП «Волкомпани» (г. Екатеринбург).

Общая площадь антикоррозионного покрытия - 12 360 кв.м. Для защиты наружной поверхности использовались:

- эмаль ХВ -16 серебристая;

Сроки выполнения работ: октябрь 2007 года, работы выполнены в срок. Качество выполнения работ - высокое. Замечаний по охране труда и ТБ нет. Нарушений распорядка на объектах Заказчика нет.

Дополнительно были выполнены работы по нанесению фирменной символики ООО «НОВАТЭК - Пуровский ЗПК», специальных надписей и порядковых номеров резервуаров.

ЗАО ПП «Волкомпани» отличает высокое качество выполнения всех технологических операций в трудных климатических условиях, а также стремление учесть требования и пожелания Заказчика.

Исполняющий обязанности
начальника отдела капитального
строительства

Р.А.Мулюков



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛУРГПРОКАТМОНТАЖ

Исх. № _____ от _____ 2006г.
Вх. № _____ от _____ 2006г.

121309 г. Москва., ул. Новозаводская д.21, под.1
тел./факс: (495) 145-36-54, 145-33-64, 142-48-19

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ЗАО ПП «ВОЛКОПАНИ»

« 12 » декабря 2006 г.

ЗАО ПП «Волкомпани» в период с октября по декабрь 2006 года выполняли работы по защите от коррозии внутренней и наружной поверхности резервуара РВСП-5000 м³ на объекте ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»

Всего защищено более 3200 м².

Для защиты внутренней поверхности использовали:

- эмаль Inerta 260.

Для защиты наружной поверхности использовались:

- Грунт Interseal 670 HS;

- эмаль Interthane 990.

Работы выполнялись в соответствии с требованиями стандартов ИСО-9000, собственным оборудованием и транспортом ЗАО ПП «Волкомпани». Персонал ЗАО ПП «Волкомпани» работает профессионально и с высоким качеством.

Все работы были выполнены, несмотря на неблагоприятные климатические условия и на то, что работы производились при низких температурах (до -37°C). Для этих целей предприятие «Волкомпани» заказало и смонтировало Мегашатёр над всей поверхностью РВСП-5000 м³. С помощью обогревающего оборудования создали необходимые оптимальные условия для работ по антикоррозионной защите резервуара под мегатентом в условиях крайнего севера.

Замечаний по качеству работ у служб контроля качества и служб эксплуатации нет. Замечаний по охране труда и ТБ нет. Нарушений распорядка на объектах Заказчика нет.

Руководство и линейный персонал ЗАО ПП «Волкомпани» в любых ситуациях конструктивно сотрудничает с представителями генподрядчика, и находит компромиссное решение оперативных вопросов.

Считаем целесообразным привлекать ЗАО ПП «Волкомпани» для выполнения антикоррозионных работ в 2007 году.

Директор ООО «Металлургпрокатмонтаж» _____ Иваненко А.В.

